

По команде (300\*) во время соединения с устройством, или с помощью SMS, с на, устройство пришлет на этот телефон SMS сообщение с ссылкой на адрес интернет сайта (интерактивную карту Google). После ввода команды в режиме непосредственной связи система, отвечает: «команда выполнена». Полученную ссылку необходимо ввести, и на карте будет отображено место, где находится ТС.

По команде (500\*) во время соединения с устройством, или с помощью SMS, с любого телефона, устройство пришлет на этот телефон SMS с GPS-координатами местонахождения ТС. После ввода команды в режиме непосредственной связи система, отвечает: «команда выполнена». Полученные координаты необходимо ввести на любом доступном ПО, и на карте будет отображено место, где находится ТС.

При запросе с номера телефона, не известного устройству, требуется вводить PIN-код.

21	Охранная сигнализация	:NNNNN*21 #0*	Не реагировать
		:NNNNN*21 #NN*	Доставлять сообщение «Тревога, сработала охранная сигнализация» Положительный вход с задержкой 0,1...8,0сек. <b>Заводская установка – 8 сек.</b>
		:NNNNN*21 #9NN*	Доставлять сообщение «Тревога, сработала охранная сигнализация». Отрицательный вход с задержкой 0,1...8,0сек.
30	Определение входа контроля работы Подогревателя	:NNNNN*30 #0*	По Диагностическому проводу (синий\белый)
		:NNNNN*30 #1*	По проводу входа контроля работы Подогревателя (фиолетово-черный) <b>заводская установка</b>
33	Доставка диагностических сообщений	:NNNNN*33 #1*	Доставка <b>голосового сообщения</b>
		:NNNNN*33 #2*	Доставка SMS сообщения
37	Сообщение о температуре (в салоне или двигателя) (для изменения фразы в значении команды «09*»)	:NNNNN*37 #0*	Температура в салоне. ( Если датчик смонтирован в салоне)
		:NNNNN*37 #1*	Температура двигателя. (Если датчик смонтирован на двигателе)
99	Доставка диагностического сообщения (номер кода ошибки). <b><u>Доставка данного сообщения будет осуществляться только если функция «30» подключена на диагностику по сине/белому проводу.</u></b>	99	Единовременное SMS сообщение по SMS запросу.

Если в Вашем автомобиле помимо БИЛИНК установлены устройства управления **EasyStart T**, или **EasyStart R+**, то функцию «30» таблицы программирования лучше не перепрограммировать из заводской настройки на определение работы по сине/белому проводу, т.к. ГИДРОНИК не «адекватно» воспринимает работу двух и более диагностических устройств работающих одновременно. Перепрограммирование данной функции необходимо сделать перед тем, как осуществить функцию «99», затем необходимо перепрограммировать в исходное состояние, т.е. (:NNNNN\*30#1\*).

При использовании только устройства управления БИЛИНК, перепрограммирование функции «30» таблицы программирования будет даже предпочтительнее. Это касается только тех автомобилей которые оборудованы только отопителями концерна EBERSPACHER.

**При использовании предпусковых подогревателей других фирм функцию «30» таблицы программирования оставлять без изменений!**